

24 de abril del 2025

Santo domingo

A: Dr. Roberto Alexander Rodríguez
Director Médico H.F.M.P.

Vía: Licda. Milagros Santana
Administradora H.F.M.P.

Asunto: informe del tomografo de consulta

El equipo de tomografía marca: **PHILIPS MX16** ha presentado fallas recurrentes relacionadas con los sensores encargados de la adquisición de imagen. Estas fallas han resultado en la aparición de artefactos en las imágenes generadas, lo que compromete la calidad diagnóstica de los estudios realizados.

Observaciones técnicas

Durante el escaneo, se han detectado líneas o patrones no deseados (artefactos) en diferentes cortes tomográficos, especialmente en estudios de cráneo y abdomen.

Se ha observado una disminución en la calidad de resolución, lo que dificulta la visualización de estructuras anatómicas finas.

Recomendaciones

durante la inspección realizada Se recomienda el reemplazo del tubo de rayos X

Carlos Peña

CARLOS M. PEÑA

Enc. Departamento de electromedicina@gmail.com

