



SRS 2
CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Proceso Compra directa : RSCS-DAF-CD-2025-0167

FICHA TECNICA

Mantenimiento y reparación de vehículo HILUX 2013 plateado chasis 036862 placa L309587 asignado a equipo técnico esta SRSCS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCS aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía **correo electrónico**, Compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

ítem	Cantidad	Presentación	Descripción
	1	Mantenimiento y reparación de vehículo HILUX 2013 plateado chasis 036862 placa L309587 asignado a equipo técnico esta SRSCS.	Servicio de mantenimiento o reparación de transporte Características de posible diagnostico <ul style="list-style-type: none">- Posible avería de bómper trasero- Posible avería de compuerta trasera- Posible avería farol compuerta- Posible avería llave- Posible avería de alternador- Posible avería de baterías- Desgaste de gomas- Posible avería de puerta trasera, puerta derecha y y cama completa - Mantenimiento preventivo- Mano de obra incluida


LIC. RAMNY CRUZ

Encargada de transportación

