

Salvaleón de Higüey Rep. Dom.
12 de marzo del Año 2026

Ofic.64D.R.S.R.E

A la:

Licda. Juliana Inoa
Enc. Del Departamento de Compras.

Lic. Ángel de León Vicioso
Director Financiero y Administrativo

Vía:

Juan Carlos Nova Méndez
Dir. de Operaciones

Ing. Domingo Valdez
Enc. Pozo y Bomba

Del:

Ing. Rafael A. Cedano C
Dir. Dirección Regional Sistema Riego Este.

Asunto:

**Solicitud Reparación de Bomba Vertical
correspondiente a Jobito 2**

Después de un cordial, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar la reparación de la bomba vertical, **correspondiente a la Estación Jobito 2 de la Sub-Zona San Rafael del Yuma**, la misma es de suma importancia, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro particular,

Atentamente,

ING. RAFAEL A. CEDANO C.



DIVISION DE POZOS, BOMBAS Y MALACATES.

Santo Domingo, D. N.
03 de Febrero 2026.

D/P/B. Oficio No.26-033.

- A la : **Lic. Juliana Inoa Liranzo.**
Enc. Dpto. de Compras.
- Vías : **Lic. Ángel De León Vicioso**
Director Administrativo Y Financiero.
- : **Juan Carlos Nova Méndez.**
Director de Operaciones.
- Asunto : **Solicitud Reparación de Bomba Turbina.**
- Anexo : Fichas Técnicas.



Cortésmente, se tiene a bien solicitarle la reparación de: Una (01) Bomba Tipo Turbina de eje transmisión vertical de 1 etapa con succión y descarga. Perteneciente a la Estacion de Bombeo **Sabana de la Mar.** Dirección Regional Sistema de Riego Del Este.

Domingo Antonio Valdez,
Enc. División de Pozos y Bombas.




DV/la

DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO
DIVISION DE POZOS Y BOMBAS
FICHA TECNICA

ITEM	DESCRIPCION
1	Reparacion de bomba tipo turbina de eje transmision vertical , 1 etapa , succion y descarga, Fundicion impeler según muestra, balanceo dinamico, encasquillar cuerpo tazones, chequeo de ejes y/o confeccion de columnas segun muestra.

DISTRIBUCION
Perteneiente a la Estacion de Bombeo Sabana de la Mar . Dirección Regional Sistema de Riego Del Este.


Domingo Antonio Valdez.
Enc. Division de Pozos y Bombas.

