

Solicitud	18752	Fecha	16/10/2020	Aprobación	16/10/2020
Oficina	CENTRAL	Hora	14: 37	Hora	03:23:36
Departamento	MANTE	MANTENIMIENTO	Prioridad	ALTA	PRIORIDAD ALTA
Solicitante	EGONZALEZ	ELIZABETH GONZALEZ L			
Responsable	ESALAZAR	EMMANUEL SALAZAR CAMACHO			

**Comentario** PARA SER INSTALADO EN LA ESTAFETA DEL PUERTO DE HAINA DGII, SANTO DOMINGO OESTE.

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Medida
SERVA	MES DE ALQUILER DE FURGÓN OFICINA DE 8' X 40' CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PISO VINIL FORRO INTERIOR EN YESO O SIMILAR TECHO EN YESO O SIMILAR 1 PUERTA DE POLIMETAL CON DOBLE LLAVÍN (1 DE CIERRE DE SEGURIDAD) 1 REJA PARA PUERTA PRINCIPAL CON PORTACANDADO 2 PUERTAS DE POLIMETAL CON LLAVÍN SIMPLE (INTERNAS) VENTANAS CORREDIZAS CON BARROTES (2 MINIMAS) 10 M2 DE MUROS EN PLANCHAS DE YESO O SIMILAR, A 2 CARAS (INCLUIR LOS HUECOS DE PUERTAS) ESCALERA METÁLICA EN TOLA ANTI-RESBALANTE CON BARANDAS. TOLDO EN LA PARTE FRONTAL BASES AUTONIVELANTES O SOPORTES DE BASES. 2 UNIDADES DE AIRE DE 18,000 BTU/H (ALIMENTADORES INCLUIDOS) 7 SALIDAS ELÉCTRICAS DE UPS 1 SALIDA ELÉCTRICA DE USO GENERAL PARA IMPRESORA 8 CANALIZACIONES PARA PUNTOS DE DATA (NO INCLUYE CABLEADO) 5 SALIDAS PARA LUMINARIAS TRES (3) SALIDAS PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD (DOS INTERIORES Y UNA EXTERIOR, NO INCLUYE CABLEADO, SE DEBE DEJAR MENSAJERO). LUMINARIAS INTERIORES LED. TERMINACIÓN CON PINTURA EN TODAS LAS ÁREAS. VER PLANOS ANEXOS CON LA DISTRIBUCIÓN DEL FURGÓN.	5.00	UNIDAD	



*[Handwritten Signature]*  
Solicitado por

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por 16/10/2020