

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN			
Contratación del servicio para la reparación del piso del área de recepción. Este debe incluir suministro de los materiales.			
CARACTERÍSTICAS			
ARTICULO	UD	CANT.	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Demolición	m3	24	Levantamiento del piso y material inservible existente en toda el área a trabajar.
Colocación de cerámica de pisos (todo costo)	m2	163	Calidad de primera, preferiblemente casablanca brillo o similar, enviar ficha técnica, que cumpla con la norma ISO 13006:2012 , suministro y colocación de la cerámica, suministro de materiales para la colocación. Incluye corte de chazos y corte de chazos para zócalos.
Limpieza y bote	PA	1	Dejar el área limpia, bote de escombros y material inservible.
TIEMPO DE ENTREGA:			
Disponibilidad Inmediata			


Ing. Jensil Regalado
 Encargado División Servicios Generales



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN			
Impermeabilización a todo costo del techo de las oficinas de la estación de cuarentena animal AILA.			
CARACTERÍSTICAS			
ARTICULO	UD	CANT.	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Impermeabilización a todo costo	m2	280	Reparación de grietas, suministro y colocación de lona membrana asfáltica APP 3mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rapido, garatía mínima de 5 años, enviar ficha técnica
Reparación de lona asfáltica	1	PA	Todo costo, desmonte y sustitución de lona asfáltica.
LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA:			
En la estación de cuarentena animal de la Dirección General de Ganadería en el AILA. Entrega inmediata.			



Ing. Jensil Regalado
Encargado División Servicios Generales