




**CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO  
FICHA TECNICA**

<b>Nombre Genérico:</b>	Motor eléctrico vertical
<b>Cantidad:</b>	1
<b>Descripción:</b>	Reparación de motor eléctrico vertical de 400 HP a 460 V, 3 que incluye: *Rebobinado de campo magnético para arranque delta y pad wending *suministro de rodamientos 6215 y 7322 *Suministro de aceite hidráulico No. 68 *Ensuchar tapa inferior

**Imagen:**



*Manuel Snider Mella Sosa*  
**Ing. Manuel Snider Mella Sosa**  
**Enc. Dpto. Electromecánica.**