



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PERTENECIENTES A LAS
ESTACIONES DE BOMBEO DEL EMISARIO SUBMARINO, ESTACION #1 DEL
ESTRECHO DE LUPERON, TERRAMAR DE SOSUA, OBRA DE TOMA DE
MADRE VIEJA Y PALO BLANCO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1.00	REBOBINADO Y MECANIZADO DE LOS HOUSING DE LOS SELLOS DE MOTORES-BOMBAS SUMERGIBLES, TIPO VERTICAL DE 15HP, 480 VOLTIOS INCLUYE: 2 RODAMIENTOS 3308, 2 RODAMIENTOS 3306	2.00	PA	ESTACION DEL EMISARIO SUBMARINO
2.00	REBOBINADO DE MOTORES-BOMBAS PARA SUPERFICIE, TIPO HORIZONTAL DE 20HP, 480 VOLTIOS INCLUYE: SUMINISTRO DE DOS (2) SELLOS MECANICOS TIPO 21 DE 1 1/4 PULGADAS SILICIO-SILICIO, FUNDIR Y MECANIZAR DOS (2) TAPAS DE MOTOR DE BOMBA DE 20HP, TIPO HORIZONTAL, MECANIZADO: RELLENAR Y RECTIFICAR IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP (1)	2.00	PA	ESTACION #1 EL ESTRECHO DE LUPERON
3.00	REBOBINADO DE MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE TIPO VERTICAL DE 110HP, 480 VOLTIOS (ARRANQUE ESTRELLA DELTA) INCLUYE: REPARACION EM LA ENTRADA DE LOS CABLES DE	1.00	PA	ESTACION DE TERRAMAR, SOSUA


Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

	ALIMENTACION DE BOMBA DE 110HP			
4.00	REBOBINADO DE MOTOR, TIPO VERTICAL, 350HP, 480 VOLTIOS	1.00	PA	OBRA DE TOMA MADRE VIEJA
5.00	REPARACION DE PLATO DE DIODOS Y EL ESTAOS DE LA EXICATRIZ DE PLANTA ELECTRICA DE 30KW	1.00	PA	PALO BLANCO


Licdo. Tomas Emilio Duran G
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608