



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Fecha: 18/06/2025

UNIDAD REQUERENTE : Servicios Generales

Número de Solicitud: 076-25

Objeto de la compra: Adquisición E Instalación De Cristales Para Uso De Esta Institución

Rubro : Carpintería

Planificada [NO]

DETALLE PEDIDO

| Ítem | Código[1] | Cuenta presupuestaria (2) | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|-----------|---------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | AULA 2-1-A +DESINSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTA P40 | Unidad | 1 | \$2,599.99 | \$2,599.99 |
| 2 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | AULA 2-1-B +REPARACIÓN DE PUERTA P40 | Unidad | 1 | \$3,899.99 | \$3,899.99 |
| 3 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | AULA 2-1-C +REPARACIÓN DE PUERTA P40 | Unidad | 1 | \$2,599.99 | \$2,599.99 |
| 4 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | AULA 2-1-E +REPARACIÓN DE PUERTA COMERCIAL | Unidad | 1 | \$1,965.33 | \$1,965.33 |
| 5 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | BIENESTAR ESTUDIANTIL +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL Y PUERTA EN PERFILERIA P40, COLOR PLATA. | Unidad | 1 | \$34,180.89 | \$34,180.89 |
| 6 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA ALA SUR +REPARACIÓN DE PUERTA COMERCIAL | Unidad | 1 | \$1,949.99 | \$1,949.99 |
| 7 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA ALA NORTE +REPARACIÓN DE PUERTA COMERCIAL | Unidad | 1 | \$1,949.99 | \$1,949.99 |
| 8 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | EDIFICIO 3: LABORATORIO CNC +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, DIMENSIONES (44 ½ x 43 ½") | Unidad | 2 | \$5,525.00 | \$11,049.99 |
| 9 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | COMEDOR DE ESTUDIANTES +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, DIMENSIONES (45 x 42") | Unidad | 1 | \$11,049.98 | \$11,049.98 |
| 10 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PLANIFICACION Y DESARROLLO +PUERTA PRINCIPAL, SUSTITUCION DEL SISTEMA DE PUERTA DE BOTELLA POR SISTEMA DE PIVOTE | Unidad | 1 | \$3,249.99 | \$3,249.99 |
| 11 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | LABORATORIO DE ELECTROBICA A Y B +REPARACIÓN DE PUERTA COMERCIAL | Unidad | 1 | \$5,200.00 | \$5,200.00 |
| 12 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES EN PERFILERIA P40 CON PUERTAS DESLIZANTES, DIMENSIONES: (5.90 X 2.98) (3.40 X 2.98) | Unidad | 1 | \$145,438.79 | \$145,438.79 |
| 13 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | JURIDICA +REPARACIÓN DE PUERTA FLOTANTE | Unidad | 1 | \$8,449.99 | \$8,449.99 |
| 14 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA - 1ER NIVEL +REPARACIÓN DE PUERTA COMERCIAL | Unidad | 1 | \$3,899.99 | \$3,899.99 |
| 15 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | GESTION HUMANA +SUMINISTRO E INTALACION DE CRISTAL, DIMENSION: 1.40 X 1.90 | Unidad | 2 | \$5,525.00 | \$11,049.99 |
| 16 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | EDIFICIO 4: OFICINA DE GESTIÓN DOCENTE +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES Y PUERTA DESLIZANTE, DIMENSIONES: (104 X 111) (102 X111) PULGADAS | Unidad | 1 | \$11,049.98 | \$11,049.98 |
| 17 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | OFICINA DE CERTIFICACIONES +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, DIMENSION: (45 X 44") | Unidad | 1 | \$11,049.98 | \$11,049.98 |
| 18 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | +SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES CON PUERTA P40 Y TRANSO, DIMENSION: (79 X 105) PULGADAS | Unidad | 1 | \$49,158.20 | \$49,158.20 |
| 19 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PUERTA PRINCIPAL +CAMBIO DE HERRAJES | Unidad | 1 | \$13,649.99 | \$13,649.99 |
| 20 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | PUERTA LATERAL SUR +CAMBIO DE HERRAJES | Unidad | 1 | \$14,950.00 | \$14,950.00 |
| 21 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | AULA 4-2-G +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, | Unidad | 1 | \$11,049.98 | \$11,049.98 |
| 22 | 72102602 | 2.2.7.1.01 | SOLUTION FACTORY: ESCUELA DE CINE +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS PARA | Unidad | 9 | \$1,754.99 | \$15,794.91 |
| Total: | | | | | | \$375,237.94 | |

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

Los oferentes deben cumplir con lo siguiente:

- 1-Los proveedores deben realizar un levantamiento, para rectificar las medidas.
- 2-Todos los trabajos deben realizarse en vidrio templado.
- 3-Las puertas deben tener lavines y cerraduras de alta calidad.
- 4-Todos los trabajos en cristal llevan frozen o tintado.

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| 1 al 22 | ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, Parque Cibernético de Santo Domingo, Boca Chica | 32 | INMEDIATA |

Firmas y Sellos Autorizados



Himarquis Báez (Enc. Dpto. Compras)

José R. Bernard Matos (Vicerrector Administrativo y Financiero)