



FICHA TÉCNICA

Servicio de reparación del motor de arranque para el vehículo Toyota Hilux año 2015, placa EL06379 perteneciente a este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

Descripción del servicio

Desmonte, reparación e instalación del motor de arranque.

Jorge Luis Balbuena de la Cruz

2do. Teniente, ERD.

Interino Transportación

