



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD170, AÑO 2017, FICHA NO. 507
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING. ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARDAN COMPLETO. ✓ 1 REPARACION BOMBA DE PEDAL DE FRENOS. ✓ 1 REPARACION DE BOMBA DE VACIO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. ✓ 1 REPARACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. ✓ 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD170, AÑO 2017, FICHA NO. 503 ✓
Descripción del servicio:	1 REPARACION DE TRANSMISION. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING. ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARDAN COMPLETO. ✓ 1 REPARACION BOMBA DE PEDAL DE FRENOS. ✓ 1 REPARACION DE BOMBA DE VACIO. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. ✓ 1 MANO DE OBRA

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 4300 DT 466, AÑO 2007, FICHA NO. 355
Descripción del servicio:	1 REPARACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS. ✓ 1 REPARACION SISTEMA DE FRENOS. ✓ 3 REPARACION MUELLES TRASEROS. ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. ✓ 1 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD170, AÑO 2017, FICHA NO. 506
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING. ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. ✓ 1 REPARACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD170, AÑO 2017, FICHA NO. 505 ✓
Descripción del servicio:	1 REPARACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE PEDAL DE FRENOS. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-120, AÑO 2020, FICHA NO. 546
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING. ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE PRESION DE AIRE. ✓ 1 REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION MONOCORRREA. ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESLIZADOR. ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL. 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, FICHA NO. 498
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO. 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO. 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING. 2 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES. 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARDAN COMPLETO. 1 REPARACION BOMBA DE PEDAL DE FRENOS. 1 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE. 1 REPARACION BOMBA DE VACIO. 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA. 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO. 1 REPARACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS. 1 MANTENIMIENTO GENERAL. 1 MANO DE OBRA.

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación

