



No. EXPEDIENTE
SRSE-DAF-CM-2026-0005
No. DOCUMENTO
SRSE-DAF-CM-2026-0005

SERVICIO REGIONAL DE SALUD HIGUAMO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de FEBRERO de 2026

Página 1 de 2

No. Solicitud: SRSE-DAF-CM-2026-0005

Objeto de la compra: **ADQUISION ADQUISION DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	2.6.4.1.0.1.	CHEQUEO GENERACION Y CAMBIO BATERIA	H	1	720.00	720.00
2	78180101	2.6.4.1.0.1.	AC DELCO 48-76AGM 760CCA GM	UND	1	14,958.09	14,958.09
3	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO BANDAS DE FRENO DELANTERAS	H	1	3,600.00	3,600.00
4	78180101	2.6.4.1.0.1.	BANDAS FRENOS TRASERAS	UND	1	11,036.05	11,036.05
5	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO BANDAS FRENOS TRASERAS	H	1	3,600.00	3,600.00
6	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO RADIADOR	H	1	7,200.00	7,200.00
7	78180101	2.6.4.1.0.1.	RADIADOR	UND	1	28,775.01	28,775.01
8	78180101	2.6.4.1.0.1.	REEMPLAZO COVER RADIADOR	H	1	2,700.00	2,700.00
9	78180101	2.6.4.1.0.1.	BOVEDA RADIADOR	UND	1	5,551.84	5,551.84
10	78180101	2.6.4.1.0.1.	COVER INF, BOVEDA RADIADOR	UND	1	3,155.28	3,155.28
11	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO MANGUERA INFERIOR RADIADOR	H	1	1,620.00	1,620.00
12	78180101	2.6.4.1.0.1.	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UND	1	5,834.06	5,834.06
13	78180101	2.6.4.1.0.1.	REEMPLAZO INTERCOOLER	H	1	5,400.00	5,400.00
14	78180101	2.6.4.1.0.1.	ENFRIADOR ACEITE MOTOR	UND	1	22,924.04	22,924.04
15	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO BIELETAS BARRA ESTABILIZADOR	H	1	1,800.00	1,800.00
16	78180101	2.6.4.1.0.1.	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR	UND	1	999.73	999.73
17	78180101	2.6.4.1.0.1.	TERMINAL BARRA	UND	1	924.09	924.09
18	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO BARRA ESTABILIZADOR	H	1	3,600.00	3,600.00
19	78180101	2.6.4.1.0.1.	BARRA ESTABILIZADOR	UND	1	38,756.48	38,756.48
20	78180101	2.6.4.1.0.1.	REEMPLAZO BUSING DE BARRA ESTABILIZADOR	H	1	900.00	900.00
21	78180101	2.6.4.1.0.1.	BUJE BARRA	UND	2	441.66	883.32
22	78180101	2.6.4.1.0.1.	REEMPLAZO DE PUNTA DE EHE DEL LH SEMI EJE DELANTERO	H	1	38,059.23	38,059.23
23	78180101	2.6.4.1.0.1.	DESGRASANTE	UND	2	448.72	897.44
24	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO SOPORTE MOTOR RH	H	1	4,500	4,500

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

25	78180101	2.6.4.1.0.1.	SOPORTE MOTOR	UND	2	9,903.38	19,806.76
26	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO SOPORTE IZQUIERDO	H	1	4,500.00	4,500.00
27	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO CREMALLERA	H	1	14,400.00	14,400.00
28	78180101	2.6.4.1.0.1.	CREMALLERA	UND	1	25,190.50	25,190.50
29	78180101	2.6.4.1.0.1.	HIDRAULICO DE GUIA 11071575 12 OZ	UND	1	419.02	419.02
30	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO CONDENSADOR	H	1	7,200.00	7,200.00
31	78180101	2.6.4.1.0.1.	CONDENSADOR	UND	1	18,212.95	18,212.95
32	78180101	2.6.4.1.0.1.	REEMPLAZO FAROLES DELRANTEROS	H	1	5,400.00	5,400.00
33	78180101	2.6.4.1.0.1.	FAROL DELANTERO IZQUIERDO	UND	1	116,748.60	116,748.60
34	78180101	2.6.4.1.0.1.	FAROL DELANTERO DERECHO	UND	1	104,564.60	104,564.60
35	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO FAROL TRASERO RH	H	1	1,800.00	1,800.00
36	78180101	2.6.4.1.0.1.	FAROL TRASERO DERECHO	UND	1	7,142.72	7,142.72
37	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO REFRIGERANTE DEL MOTOR	H	1	900.00	900.00
38	78180101	2.6.4.1.0.1.	COOLANT AZUL	UND	6	578.13	3,468.78
39	78180101	2.6.4.1.0.1.	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	H	1	3,600.00	3,600.00
40	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO DEPOSITO RESERVA, MANGUERA SOPORTE	H	1	1,800.00	1,800.00
41	78180101	2.6.4.1.0.1.	DEPOSITO DE AGUA Y RADIADOR	UND	1	7,216.77	7,216.77
42	78180101	2.6.4.1.0.1.	CAMBIO RETROVISORLH Y RH	H	1	4,860.00	4,860.00
43	78180101	2.6.4.1.0.1.	ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	UND	1	24,795.69	24,795.69
44	78180101	2.6.4.1.0.1.	ESPEJO RETROVISOR DERECHO	UND	1	24,714.35	24,714.35
Total:							606,012.76

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

