


DATOS GENERALES

Dirección/Gerencia:	Realizada por:	Autorizado por:	Anexo:	Página	1 de 1	
Dirección De Operaciones/Gerencia Nizao	Joaquín E. Garabitos	Tomas Morillo	SOLPED No. 10062666	Día	Mes	Año
				27	1	2026
				Hora:	10:00 am/pm	

DATOS DEL MATERIAL

Nombre del Material o Equipo: Servicio de reparación de ventilador axial industrial	Código:	SAP	PACC
Descripción del Producto: Servicio de reparación del ventilador axial industrial, utilizado para la ventilación de aire en la casa de máquinas. El servicio incluye reparación de aspa rota. Reparación de componentes defectuosos.			81101605

Forma y Dimensiones:



Especificaciones Técnicas:

- Tipo: Axial
- Potencia del motor: 2.2 kW
- Voltaje: 460 V
- Corriente: 4.8 A
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad: 1780 rpm
- Fases: 3
- Servicio: Continuo
- Ángulo de palas: 0-25° ajustable
- Número / Serie: K72112/02 (según placa)
- Rodamientos: De bolas
- Transmisión: Directa (motor acoplado)

RAZÓN DE COMPRA:

El ventilador presenta deterioro mecánico (aspa rota) y bajo rendimiento, afectando la ventilación de la casa de máquinas. La reparación es necesaria para garantizar una adecuada extracción del aire caliente y mantener condiciones seguras de operación.

OBSERVACIONES

No	DETALLE

Nota: Datos y especificaciones complementarios Anexo al documento base. Documento con información privada, no debe ser copiado o divulgado.

Ing. Cesar Amparo
Dir. de Operaciones

Ing. Joaquín E. Garabitos
Realizado por:



Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt #303, Bella Vista D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533 5555, Fax (809) 533-5341 RNC 4-30-06085-2
www.hidroelectrica.gov.do