



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

REPARACION Y FABRICACION DE PIEZAS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE MADRE VIEJA, TERRAMAR DE SOSUA Y CAMION FICHA 43 Y FICHA 60 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	CONSTRUIR EJE ACERO NIQUEL 304 1 11/16 DE 108 PULGADAS DE LARGO CON ROSCA IZQUIERDA DE AMBOS LADOS PARA ACOPLAR BOMBA A MOTOR	1.00	PA	EQUIPO DE MADRE VIEJA
2	CONSTRUIR EJE ACERI NIQUEL 304 1 11/16 DE 69 PULGADAS DE LARGO CON ROSCA IZQUIERDA DE AMBOS LADOS PARA ACOPLAR BOMBA A MOTOR	2.00	PA	EQUIPO DE MADRE VIEJA
3	CONSTRUIR COLLAR DRIVER EN ACERO NIQUEL CON BUJE DE GOMA PARA CENTRAL DE COLUMNA DE BOMBA	1.00	PA	EQUIPO DE MADRE VIEJA
4	CONFECCION CUÑERO, CUÑA Y MODIFICAR AGUJERO A PIÑON DE BOMBA HIDRAULICA	1.00	UD	CAMION SUCCIONADOR FICHA 60
5	REPARACION COMPLETA DE BOMBA INCLUYE: FABRICACION DE EJE EN ACERO NIQUEL DE 1 3/4X10 PIES DE LARGO, CON ROSCA IZQUIERDA EN UN EXTREMO, FABRICACION DE 10 COJINETES DE BRONCE CON INTERIOR DE GOMA, RECTIFICACION DE 9 COLLAR DIRVER DE 1 3/4X1 - 11/16X2 3/4 DE LARGO, REPARACION DE TAZONES ROTOS, REPARACION DE 4 IMPULSORES DE ACERO NIQUEL, PINTURA Y MANO DE OBRA	1.00	PA	BOMBA #13 DE MADRE VIEJA
6	FUNDICION DE PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO PARA BASE DE MUELLE	2.00	UD	CAMION FICHA 43 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7	FABRICACION DE 4 EJES ACERO INOXIDABLE DE 1	4.00	UD	BOMBA RESIDUAL DE TERRAMAR DE SOSUA


Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

RNC 40505171-1

	3/4X16X4 DE 24 PULGADAS CON ROSCA INTERIOR DE 5/8 EN UN EXTREMO			
8	CORTAR TUBO DE 4 PULGADAS A 57 PULGADAS Y HACER ROSCA NPT DE AMBOS LADOS	1.00	UD	BOMBA RESIDUAL DE TERRAMAR DE SOSUA


Licdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608