

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2016, FICHA NO. 461 ✓
Especificación:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES SUPERIORES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES INFERIORES ✓ 1 REPARACION E INSTALACION CREMALLERA ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES ✓ 1 REPARACION DE TRANSMISION ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2016, FICHA NO. 468 ✓
Especificación:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES SUPERIORES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES INFERIORES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION VIELETAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES ✓ 1 ALINEACION Y BALANCEO ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICAS TRASERAS ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2015, FICHA NO. 495 ✓
Descripción del servicio:	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BABY DE VIELA ✓ 3 SUMINISTRO E INSTALACION VIELAS ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION PISTONES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 1 REPARACION E INSTALACION DE CULATA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2019, FICHA NO. 524
Especificación:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES SUPERIORES 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES INFERIORES 2 SUMINISTRO E INSTALACION VIELETAS 2 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULAS 2 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES 1 REPARACION DE TRANSMISION 1 MANTENIMIENTO GENERAL 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 541 ✓
Descripción del servicio:	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BABY DE VIELA ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION VIELAS ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION PISTONES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabian Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 543 ✓
Descripción del servicio:	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BABY DE VIELA ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION VIELAS ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION PISTONES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 1 REPARACION E INSTALACION DE CULATA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA SENCILLA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, FICHA NO. 619 ✓
Descripción del servicio:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRE SUPERIOR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRE INFERIOR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLA ESFERICA ✓ 1 REPARACION DE CREMALLERA ✓ 1 CAMBIO DE PIÑA COMPLETA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO, DISCO, COLLARIN Y VOLANTA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2022, FICHA NO. 649 ✓
Descripción del servicio:	1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO ✓ 2 SUMINISTRO DE AMORTIGUADORES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA INYECTORA DE COMBUSTIBLE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA

Ing. Marcos Fabian Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2022, FICHA NO. 650 ✓
Descripción del servicio:	1 REPARACION DIFERENCIAL TRASERO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO CARDAN COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Forge
Enc. Sección Transportación

