

Handwritten signature or mark in the top right corner.

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
"Garantía de todos"
"Año de la Innovación y la Competitividad"

SIE-I-DI-UTRA-2019-0207

Al : Lic. Gilberto Hernández
Director Financiero y Administrativo

A : Ing. José Darío Rodríguez
Director Infraestructura



Asunto : Solicitud Servicio

Fecha : 27 noviembre 2019


Distinguidos Señores:

Cortésmente, solicitamos la reparación siguiente:

Bomba hidráulica , polea cigüeñal , rectificación disco delantera de la camioneta Isuzu placa EL04918 Ficha C016. Código de POA **719003.**



Atentamente



Ivan Ventura
Sr. Ivan Ventura.
Encargado de Transportación

yo





AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Fecha: 27 noviembre 2019

Especificaciones Técnicas

Tipo de vehículo: Camioneta Marca: Isuzu
Placa No. EL04918 Ficha No.: C016
Año de fabricación: 2006 capacidad: Doble Cabina
Asignada a: SIE
Chofer o Conductor: Varios
Chasis No.: MPATER54H6H549184

Problemas Presenta vehículo

Bomba hidráulica , polea cigüeñal, 6 bushin de la cabina juego 2/1
Rodamiento de la volanta, rectificación disco delantero, tapón del radiador
Cuarto de hidráulico, sócalo bombillo trasero.

Reparación sugerida para taller

Bomba hidráulica , polea cigüeñal, 6 bushin de la cabina juego 2/1
Rodamiento de la volanta, rectificación disco delantero, tapón del radiador
Cuarto de hidráulico, sócalo bombillo trasero

Costo estimado por datos anteriores

Bomba hidráulica \$ 8,000.00 , polea cigüeñal \$3,900.00, 6 bushin de la cabina juego 2/1 \$ 12,300.00
Rodamiento de la volanta \$ 325.00, rectificación disco delantero \$ 900.00, tapón del radiador \$ 450.00 Cuarto de hidráulico \$ 225.00 sócalo bombillo trasero \$ 45.00





FICHA TECNICA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

FECHA: 27/11/2019

DATOS :

VEHÍCULO (TIPO):	CARGA	MARCA:	Isuzu
AÑO DEL VEHICULO:	2006	PLACA:	EL04918
CHASIS:	MPATFR54H6CH549184	FICHA:	CO16
KILOMETRAJE ANTERIOR:		CILINDRAJE DE MOTOR:	4
KILOMETRAJE ACTUAL:		HP:	2500

II. TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO CORRECTIVO AMBOS

REPARACIONES MENORES REPARACIONES MAYORES

III. TIPO DE REPARACIONES

MOTOR CARROCERIA OTRAS

ELECTRICIDAD A/A

V. NOTAS:

BOMBA HIDRAULICA \$ 8,000.00, POLEA CIGÜENAL \$ 3,900.00

6 BUSHIN DE LA CABINA JUEGO 2/1 \$ 12,300.00

RODAMIENTO DE LA VOLANTA \$ 325.00, RECTIFICACION DISCO DELANTERO \$ 900.00

TAPON DEL RADIADOR \$ 450.00 CUARTO DE HIDRAULICO \$ 225.00 SOCALO BOMBILLO TRASERO \$ 45.00

V. DOCUMENTOS ENTREGADOS:

ANEXO ESTIMADO DE COSTOS GARANTÍA DE LA CASA JUSTIFICACIONES MATRÍCULA

VI. FIRMAS:

Iron Ventura P
ENC. TRANSPORTACIÓN

[Firma]
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA





#2016

No. E 0053104

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

14 08 2013

I. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa EL04918	Chasis MPATFR54H6H549184	Estatus del Vehículo VEHICULO TIENE OPOSICION	Tipo de Emisión EXONERADA POR ORDEN		
Tipo de Vehículo CARGA		Marca ISUZU	Modelo 2WD	Año de Fabricación 2008	
Color AZUL	Motor o No. de Serie	Placa Anterior OC10529	Fuerza Motriz (HP/cc) 2500	Cilindros 4	No. Pue. 2


II. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD		Cédula/Pasaporte /RNC 401513064
Dirección GUSTAVO MEJIA RICART 73 Rafael Kasse Acta SERRALLES DISTRITO.		

RURAMIREZV 09:46 AM DGIIDVEHW007
068501134608


Funcionario Autorizado

INVERSIONES DIEIMER, SRL



RNC:130901139
 AUT. DUARTE KM 10 1/2, DON HONORIO 2-B. STO DGO REP. DOM.
 TEL. 809-510-0321 / 809-770-8117

COTIZACION.	191-19
-------------	--------

CLIENTE:	SUPER INTENCIA DE ELECTRICIDAD (PROTECOM)	FECHA:	5/1/1900
DIRECCION:	AV. JOHN F. KENNEDY No.3, STO, DGO REP. DOMINICANA	FORMA PAGO	CREDITO
TELEFONO:	809-683-2500	FICHA:	C016
MARCA:	ISUZU D-M	PLACA:	EL04918
ATENCION:	IVAN VENTURA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECI. UNIT	TOTAL
1	BOMBA HIDRAULICA D-M	8,000.00	8,000.00
1	POLEA DEL CIGÜEÑAL	3,900.00	3,900.00
6	BUSHIN DE LA CABINA JUEGO 2/1	2,050.00	12,300.00
1	RODAMIENTO DE LA VOLANTA	325.00	325.00
2	RETIFICACION DISCO DELANTERO	450.00	900.00
1	TAPON DEL RADIADOR	450.00	450.00
1	CUARTO DE HIDRAULICO	225.00	225.00
1	SOCALO BOMBILLO TRASERO	45.00	45.00
1	MANO DE OBRA	4,500.00	4,500.00
SUB-TOTAL			30,645.00
ITBS - 18%			5,516.10
TOTAL			36,161.10

ENTREGADO POR.....



RECIBIDO POR.....