



No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2024-0048

No. DOCUMENTO

ONE-CM- OS-021-2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. De Solicitud: CCC-2024-0284 Monto: RD\$200,000.00

| Ítems | Área | Descripción Servicios de capacitación |
|-------|------|---|
| 1 | | <p>1. Departamento de RRHH (03):</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 impresora carnet (PVC), MATICA, serie 0002552, modelo MC310. Diagnostico interno: requiere limpieza profunda, cambio kit de mantenimiento. 01 impresora carnet (PVC), serie B22331, DATACARD, modelo SD360. Diagnostico interno: requiere limpieza profunda, cambio kit de mantenimiento. 01 impresora carnet (PVC), serie 00002863, MATICA, modelo MC310. Diagnostico interno: requiere limpieza profunda, cambio kit de mantenimiento. |
| 2 | | <p>2. Departamento Jurídico (01):</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 impresora LaserJet HP, serie TH077770C9, modelo PRO9010 <p>Diagnostico interno: requiere limpieza de cabezal y mantenimiento.</p> |
| 3 | | <p>3. Departamento de Encuestas (01):</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 impresora LaserJet HP, serie PHBC19MJOB, modelo M610 <p>Diagnostico interno: revisión kit de mantenimiento y fusor.</p> |
| 4 | | <p>4. Departamento de Procesamiento de Datos (01)</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 impresora LaserJet HP, serie PHBC19MJ06, modelo M610 <p>Diagnostico interno: requiere reparación y mantenimiento. Código de error 98.00.02</p> |
| 5 | | <p>5. Departamento de Coyunturales (01)</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 serie QLA23179, CANON, modelo imagen Runner Advance 400IF <p>Diagnostico interno: requiere limpieza profunda, cambio kit de mantenimiento.</p> |
| 6 | | <p>6. División de Acceso a la Información Pública (01)</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 impresora a color HP, serie TH7777ODP, modelo HP OfficeJet Pro 9010. <p>Diagnostico interno: revisión completa del equipo.</p> |
| 7 | | <p>7. Departamento de Auditoría (01)</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresora blanco y negro, serie VNG3K14996, modelo LaserJet M130fw. <p>Diagnostico interno: requiere mantenimiento y cambio fusor.</p> |
| 8 | | <p>8. Departamento de Comunicaciones (01)</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresora HP blanco y negro, serie CND8F8J7Z2, modelo HP M425DN. <p>Diagnostico interno: requiere reparación y cambio kit de mantenimiento.</p> |

Detalle Pedido
Plan de Entrega Estimado

| | Cantidad Requerida | Fecha de Necesidad |
|-----|--------------------|--------------------|
| ONE | 10 | Entrega Inmediata |

LIZZY ALEXANDRA FRÍAS NÚÑEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

