

La Vega.

12 de marzo del año 2025

División Administrativo Financiero

Hospital Regional DR. Luis Morillo King (HRLMK)

UNIDAD DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL HRLMK.

Asunto: Acto Administrativo de Aprobación de Inicio del Procedimiento.

PRIMERO: Hacemos conocimiento la autorización de dar inicio y aprobación de las condiciones que deben contener los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas, Ficha Técnica o Pliegos de Condiciones) y el Proceso se registrá bajo la modalidad de **Compra Menor por concepto de: Servicios de mantenimiento reparación de aires acondicionados.**

Según solicitud del Departamento. **MANTENIMIENTO.**

CONSIDERANDO: Que es obligación del **Hospital Regional DR. Luis Morillo King,** garantizar que las compras y contrataciones que realice la institución estén ajustadas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, así como a los demás principios rectores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas Incluidos en el Art.3 de la Ley núm. 340-06, y sus modificaciones.

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Compra y Contrataciones del **Hospital Regional DR. Luis Morillo King,** proceder con el inicio del trámite correspondiente.

Licda. Leonarda Acevedo de Moronta.
Encargada Administrativa-Financiero.



Proceso Compra menor HRLMK-DAF-CM-2025-0014

Especificaciones técnicas.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar aclaraciones acerca de las especificaciones técnicas mediante consultas realizadas **vía correo electrónico**, dptocomprashmorilloking@gmail.com hasta la fecha establecida en el cronograma.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Los precios cotizados por el oferente en el formulario de presentación de oferta económica o cotización deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

ítem	Cantidad	Presentación	Descripción
1	1	Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados Inverter VRF, MULTI V IV, LG	Reparar und. externa 140,000 BTU Mantenimiento profundo a und interna, Fan coil de ducto. Mantenimiento profundo a und externa VRF. Área de Cirugías

Nombre y apellido

Encargada(o) de departamento