



No. EXPEDIENTE
SRSEN-DAF-CM-2025-0019
No. DOCUMENTO

## SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

09/06/ 2025

No. Solicitud: (1)  
Objeto de la compra:  
Rubro: Reparacion de equipo de Rayos X  
Planificada: Sí

#### Detalle del Pedido

Ítem	Código [1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Reacondicionamiento (A rayos x marca carestream). Incluye ( reparacion tarjeta principal). Repacion de frenos. Lubricacion a partes mecanicas- cambio bombillo colimador. <b>Tramamiento de pintura incluye</b> Digitalizador de imagen marca carestream, eficiencia mejorada. El sistema classic es compacto facil de instalar y de uso sencillo. las imagenes de calidad digital se pueden leer con mayor rapidez y facilidad, lo que mejora la productividad del radiologo. <b>Caracteristicas adicionales</b> .Ofrece una interfaz de usuario robusta, procesamiento de imagenes rapido y una gama de herramientas y opciones de software cuenta con Dicom, asi como con conectividad y funcionalidad IHE, (2) cassettes de 14x17 pulgadas (35x84cm)	UND	1.00	661,958.76	661,958.76
<b>Total General</b>						<b>661,958.76</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hospital Jaime Mota	1.00	9/6/2025

*Yasury Picón Féliz*  
Lic. Yasury Picón Féliz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copias 1 - Oficina de Compras  
1 - Oficina de Contrataciones  
1 - Oficina de Logística  
1 - Oficina de Finanzas

