



Especificaciones técnicas.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVA DE ACENSOR EN EL CDX PALMARITO DE ESTE SRSCS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCS aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, Compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

Ítem	Código	Cantidad	Presentación	Descripción
1	24101602	1 UND	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVA DE ACENSOR	<ul style="list-style-type: none">• Servicio técnico• Probable entrada inestable de ascensor de 1er nivel.• Probable avería de Power Supply 24V 16A• Probable avería de Inverter 12Vdc to 110Vac• Probable avería de Rectificadora 400Vac 25A• Probable desgaste de contactor por choque con entrada de alimentación variable• Incluir mano de obra



WASKAR

ING. WASKAR ROSARIO
ENC. DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS