



Especificaciones técnicas.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO DE VEHÍCULO MAZDA, MODELO BT 50, COLOR BLANCO 2013, CHASIS MM7UNY0W4D0925578, ASIGNADA A INFRAESTRUCTURA DE ESTE SRS CS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCS aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, Compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

Ítem	Código	Cantidad	Presentación	Descripción
1	78180107	1 UND	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO DE VEHÍCULO MAZDA, MODELO BT 50, COLOR BLANCO 2013, CHASIS MM7UNY0W4D0925578.	<ul style="list-style-type: none">- Mantenimiento preventivo general- Probable avería de Aire acondicionado- Probable avería de freno- Probable desgaste de Líquido de freno- Probable desgaste de escobilla izquierda- Probable desgaste de escobilla derecha- Probable desgaste de gas refrigerante- Probable avería de fan clutch- Evaluación previa del vehículo- Incluir mano de obra


LIC. RAMNY CRUZ
ENC. TRANSPORTACIÓN

