

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2016, FICHA NO. 454 ✓
Especificación:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE BABY DE VIELA ✓ 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ANILLAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES ✓ 1 REPARACION DE TRANSMISION ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2016, FICHA NO. 477 ✓
Especificación:	1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE LA TRANSMISION ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA INCLUIDA ✓

Ing. Marcos Fabian Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 535 ✓
Especificación:	1 RECTIFICACION DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR ✓ 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRULICA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 536 ✓
Especificación:	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDROS DE FRENOS ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION CARDAN COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION SIN FIN DEL GUIA ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 537
Especificación:	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BABY DE VIELA ✓ 3 SUMINISTRO E INSTALACION VIELAS ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION PISTONES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION MUELLES DELANTEROS ✓ 1 REPARACION E INSTALACION DE CULATA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 539 ✓
Especificación:	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BABY DE VIELA ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION VIELAS ✓ 5 SUMINISTRO E INSTALACION PISTONES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE CULATA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL DE LEVAS COMPLETO ✓ 1 REPARACION E INSTALACION DE CULATA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2018, FICHA NO. 544
Especificación:	1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADORES ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION RADIADOR ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2022, FICHA NO. 651
Especificación:	2 REPARACION DE MUELLES DELANTERO CON SU MADRE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO CARDAN COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2022, FICHA NO. 654 ✓
Especificación:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 1 INSTALACION Y SUMNISTRO DE DIFERENCIAL TRASERO ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CAMA CORTA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-50, AÑO 2022, FICHA NO. 658
Especificación:	1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING 1 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR DE ARRANQUE 1 SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO 1 MANTENIMIENTO GENERAL 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación

