



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

17 de noviembre 2023

No. Solicitud: Strans 3.5-562-23, Strans 3.5-616-23 y Strans 3.5-513-23.

Objeto de la compra: **Contratación de servicio de reparación a las camionetas, Nissan, Pick, ficha no. 283, Mazda BT-50 Ficha 561 y Frontier Pick Ficha no. 441, de la Sección de Transportación**

Rubro: (78180000.)

Planificada: Sí

DETALLE**LOTE I**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	Reparación: De aire acondicionado para la camioneta, marca Mazda, Modelo BT-50, AÑO 2021 Ficha No. 561	UD	1		
2	78180107	2.2.7.2.06	Evaporador	UD	1	3,658.00	3,658.00
3	78180107	2.2.7.2.06	Manguera del aire acondicionado	UD	1	2,183.00	2,183.00
4	78180107	2.2.7.2.06	Latas de gas	UDS	2	413.00	826.00
5	78180107	2.2.7.2.06	Aceite al compresor	CUARTO	1/4	354.00	354.00
6	78180107	2.2.7.2.06	Mano de obra	UD	1	3,528.20	3,528.20
						Total:	RD\$10,549.20

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

LOTE II

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	Reparación: Para la camioneta, marca Nissan Modelo Frontier, año 2014, Ficha No. 441.	UD	1		
2	78180107	2.2.7.2.06	Compresor nuevo	UD	1	27,907.00	27,907.00
3	78180107	2.2.7.2.06	Condensador	UD	1	14,750.00	14,750.00
4	78180107	2.2.7.2.06	Válvula	UD	1	1,947.00	1,947.00
5	78180107	2.2.7.2.06	Latas de gas	UDS	2	413.00	826.00
6	78180107	2.2.7.2.06	Aceite al compresor	CUARTO	1/4	354.00	354.00
7	78180107	2.2.7.2.06	Mano de obra	UD	1	6,254.00	6,254.00
						Total:	RD52,038.00

LOTE III

Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	Reparación: Para la camioneta, marca Nissan Modelo Pick, año 2002, Ficha No. 283.	UD	1		
2	78180107	2.2.7.2.06	Reparación de compresor incluyendo frente completo	UD	1	6,490.00	6,490.00
3	78180107	2.2.7.2.06	Latas de gas	UDS	2	413.00	826.00
4	78180107	2.2.7.2.06	Aceite al compresor	CUARTO	1/4	354.00	354.00
5	78180107	2.2.7.2.06	Mano de obra	UD	1	3,127.00	3,127.00
						Total:	RD\$10,797.00

³ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.


² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

⁵ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Euclides Morillo, No. 65, Arroyo Hondo de la ciudad de Santo Domingo	1	24 de noviembre de 2023


Ing. Juan Valverde
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Información de contacto:
Correo: compras@caasd.gob.do
Teléfono: 809-562-3500



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino