

**Presentación General: Mejoras Exteriores e Interiores**

Vacacional Haina DGM

*20/11/2024*



### **Trabajos Exteriores:**

- 190ml - Construcción Muro Hormigón Armado y Bloques con Sistema de Iluminación. Incluye: Excavación para la zapata en zona de caliche.
- 200ml - Construcción Muro Hormigón Armado y Bloques con Sistema de Iluminación. Incluye: remoción de capa vegetal en zona muro.
- 7,000m<sup>2</sup> - Remoción Capa Vegetal, Relleno y Nivelación de terreno baldío.



1. Muro Bloques en Zona Compactada con Caliche.



2. Muro Bloques en Zona Baldía.




3. Muro Bloques Completo.




4. Muro Bloques Existente (Referencia).



4. Caseta Seguridad Existente (Referencia).



6. Cerramientos en Hierro.



### Trabajos Interiores:

- 106ml - Cerramiento en Hierro con portones hasta el fondo del techo de la nave.
- 100ml - Construcción Muro Hormigón Armado y Bloques hasta el fondo techo de la nave. Incluye: Excavación para la zapata en piso de HA.
- 105ml - Construcción Muro Hormigón Armado y Bloques @3.00m con Sistema de Iluminación.
- 20 baños - 3 aparatos (Sistema sanitario y suministro e instalaciones de equipos)
- 2 baños - 2 aparatos (Sistema sanitario y suministro e instalaciones de equipos)



7. Trabajos de Compartimentado en este Centro



8. Interior Actual

**Superficie Interior Intervenir:**  
**143.130 m<sup>2</sup>**



### Trabajos Enfermería:

- Situación Actual: Edificación de 1 nivel en buen estado. Se requiere limpieza capa vegetal en la zona circundante, impermeabilización y revisión ventanas y puertas.
- Remodelación: El proyecto consiste en la remodelación de este espacio de 150m<sup>2</sup> para adaptarlo a lo que será la enfermería del centro.





9. Edificio a intervenir - Enfermería



10. Situación actual.