



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA COLA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 380, AÑO 1994, FICHA NO. 202
Descripción del servicio:	2 REPARACION DE PATAS ✓ 4 SUMINISTRO E INSTALACION PULMONES ✓ 1 REPARACION DE PLATILLO ✓ 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS NEUMATICAS ✓ 1 REPARACION SISTEMA ELECTRICO ✓ 4 PULMONES DE FRENOS ✓ 1 REPARACION DIFERENCIAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 4300 DT 466, AÑO 2007, FICHA NO. 355 ✓
Descripción del servicio:	1 REPARACION DE MOTOR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUELLES TRASEROS COMPLETOS ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE DE CARDAN COMPLETO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE CARDAN ✓ 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMIÓN GRÚA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 7400 6X4, AÑO 2010, FICHA NO. 416 ✓
Descripción del servicio:	<ul style="list-style-type: none"> 1 REPARACION SISTEMA ELECTRICO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDAL DEL ACELERADOR ✓ 1 REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO ✓ 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA ✓ 1 REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓ 2 CAMBIO DE PIÑA COMPLETA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
 Enc. Sección Transportación





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MODELO RANGER, AÑO 2016, FICHA NO. 462 ✓
Descripción del servicio:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES SUPERIORES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRES INFERIORES ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION VIELETAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION ROTULAS ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES ✓ 1 ALINEACION Y BALANCEO ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICAS TRASERAS ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓

Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-170, AÑO 2017, FICHA NO. 500 ✓
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA SELECTORA DE LOS CAMBIOS ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DEL PEDAL DE FRENOS ✓ 1 REPERACION DEL SISTEMA DE FRENOS ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-120, AÑO 2019, FICHA NO. 547
Descripción del servicio:	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE DE CARDAN ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DE CARDAN ✓ 2 PULMONES DE FRENOS ✓ 1 BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA ✓ 1 BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUELLES TRASEROS ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA EL CAMION CISTERNA, MARCA HYUNDAI, MODELO HD-120, AÑO 2020, FICHA NO. 551 ✓
Descripción del servicio:	<ul style="list-style-type: none"> 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE DE CARDAN ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION PUENTE DE CARDAN ✓ 1 REPARACION CAJA SELECTORA DE CAMBIOS ✓ 1 BOMBA DE CLOCHET DE ARRIBA ✓ 1 BOMBA DE CLOCHET DE ABAJO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUELLES TRASEROS ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
 Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA CAMIONETA SENCILLA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2023, FICHA NO. 625 ✓
Descripción del servicio:	2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRE SUPERIOR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CATRE INFERIOR ✓ 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLA ESFERICA ✓ 1 REPARACION DE CREMALLERA ✓ 1 CAMBIO DE PIÑA COMPLETA ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
Enc. Sección Transportación



FICHA TECNICA

Nombre del Servicio:	SOLICITUD REPARACION PARA LA FURGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO N400, AÑO 2022, FICHA NO. 643 ✓
Descripción del servicio:	<ul style="list-style-type: none"> 1 SUMINISTRO E INSTALACION PLATO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION DISCO ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION COLLARING ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE LA TRANSMISION ✓ 4 SUMINISTRO E INSTALACION BUJIA ✓ 1 SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR ✓ 4 SUMINISTRO E INSTALACION COI ✓ 1 MANTENIMIENTO GENERAL ✓ 1 MANO DE OBRA ✓


Ing. Marcos Fabián Jorge
 Enc. Sección Transportación

