

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

"Sistransp" By Angel Garcia

Id de Servicio: **4485** Fecha Solicitud: miércoles, 18 de febrero de 2026



Ficha: **478**

Tipo Vehículo: CAMIONETA Chasis: MMM148FK7GH649985

Marca: CHEVROLET Placa: EL07215

Modelo: COLORADO Depto: COMUNICACION ESTRATEGICA

Año: 2016 Tipo Combustible: GASOIL

Color: BLANCO Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DETALLES DEL SERVICIO SOLICITADO

Servicio Requerido: **REPORTE DE FALLO** Kilometraje Actual: 0

FECHA Y HORA DE LA CITA: Fecha Cita: miércoles, 18 de febrero de 2026 Hora Cita: 3:19:00 p. m.

Descripción del Fallo:

CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO.

Observaciones:

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Solicitante: NULVI Cédula: _____

Teléfono Cel: _____ Extensión Dpto.: _____ Dependencia: COMUNICACION ESTRATEGICA

FIRMA SOLICITANTE: _____



RECIBIDO POR: _____

Estatus
PAUTADO

18-feb.-26
3:24 p. m.

"Sistransp" By Angel Garcia

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FORMULARIO DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE FALLOS

Sol. de Servicio #: **4485** Eval. Vehic. #: **4043** Fecha Evaluación: _____



Ficha: **478** Color: BLANCO
Tipo Vehículo: CAMIONETA Chasis: MMM148FK7GH64998
Marca: CHEVROLET Placa: EL07215
Modelo: COLORADO Depto: COMUNICACION ESTRATEGICA
Año: 2016 Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DIAGNOSTICO

BLOWER ESTA DAÑADO Y COMPRESOR DE AIRE TRANCADO

TRABAJO REALIZADO:

- | | | |
|---|--|--|
| <u>Chequeo Luz Delantera Alta y Baja</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Frenos</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aire Acondicionado</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Freno y tercera Luz</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Hidráulico</u> <input type="checkbox"/> | <u>Cheq. Generacion y Bateria</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Reversa</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aceite Transmisión</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Frenos y Bandas</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luz Interior</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Grasa Diferencial</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Clutch</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Escobillas Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Nivel de Coolant</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Tren Del. y Tras.</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Completivo Aceite</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Agua Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Neumáticos</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Cambio Aceite y Filtro</u> <input type="checkbox"/> | | |

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Encargado de Mecánica
Transportación

Técnico Evaluador

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FICHA TECNICA DE VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO



Ficha: 478
Tipo Documento: MATRICULA
Tipo Vehículo: CAMIONETA
Marca: CHEVROLET
Modelo: COLORADO
Año: 2016
Color: BLANCO
Chasis: MMM148FK7GH649985
Placa: EL07215
Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DATOS DEPENDENCIA Y ASIGNACION

Dependencia:
COMUNICACION ESTRATEGICA

Asignado a:
LA DEPENDENCIA

DATOS DEL SEGURO

Referencia_Marbete
1019

Fecha_Vencimiento_Marbete
17/9/2023

Cubre Rescate 365:
Centro Asist Automovilista:
Cubre Aeroambulancia:

ESTATUS DEL VEHICULO Y UBICACION

Estatus Vehículo
EN SERVICIO

Ubicación
SEDE CENTRAL MISPAS



GALERIA DE FOTOS

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO



SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

"Sistransp" By Angel Garcia

Id de Servicio: 4487

Fecha Solicitud: miércoles, 18 de febrero de 2026



Ficha: 513

Tipo Vehículo: CAMIONETA Chasis: MMM148MK8JH607609

Marca: CHEVROLET Placa: EX09919

Modelo: COLORADO Depto: TRANSPORTACION

Año: 2018 Tipo Combustible: GASOIL

Color: BLANCO Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DETALLES DEL SERVICIO SOLICITADO

Servicio Requerido: REPORTE DE FALLO

Kilometraje Actual: 0

FECHA Y HORA DE LA CITA: Fecha Cita: miércoles, 18 de febrero de 2026 Hora Cita: 3:31:00 p. m.

Descripción del Fallo:

CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO

Observaciones:

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Solicitante: FRANCISCO CID

Cédula:

Teléfono Cel: Extensión Dpto.: Dependencia: TRANSPORTACION

FIRMA SOLICITANTE:



RECIBIDO POR:

Estatus
PAUTADO

18-feb.-26
3:36 p. m.

"Sistransp" *By: Angel Garcia*

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FORMULARIO DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE FALLOS

Sol. de Servicio #: **4045** Eval. Vehic. #: **4046** Fecha Evaluación: _____



Ficha: **513** Color: BLANCO
Tipo Vehículo: CAMIONETA Chasis: MMM148MK8JH60760
Marca: CHEVROLET Placa: EX09919
Modelo: COLORADO Depto: VICEMINISTERIO OCGD
Año: 2018 Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DIAGNOSTICO

ALTERNADOR DAÑADO Y EL BLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO

TRABAJO REALIZADO:

- | | | |
|---|--|--|
| <u>Chequeo Luz Delantera Alta y Baja</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Frenos</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aire Acondicionado</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Freno y tercera Luz</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Hidráulico</u> <input type="checkbox"/> | <u>Cheq. Generacion y Bateria</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Reversa</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aceite Transmisión</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Frenos y Bandas</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luz Interior</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Grasa Diferencial</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Clutch</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Escobillas Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Nivel de Coolant</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Tren Del. y Tras.</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Completivo Aceite</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Agua Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Neumáticos</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Cambio Aceite y Filtro</u> <input type="checkbox"/> | | |

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Encargado de Mecánica
Transportación

Técnico Evaluador

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FICHA TECNICA DE VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO



Ficha: 513
Tipo Documento: MATRICULA
Tipo Vehículo: CAMIONETA
Marca: CHEVROLET
Modelo: COLORADO
Año: 2018
Color: BLANCO
Chasis: MMM148MK8JH607609
Placa: EX09919
Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DATOS DEPENDENCIA Y ASIGNACION

Dependencia: VICEMINISTERIO OCGD
Asignado a: LA DEPENDENCIA

DATOS DEL SEGURO

Referencia_Marbete: 1089
Fecha_Vencimiento_Marbete: 17/9/2023
Cubre Rescate 365:
Centro Asist Automovilista:
Cubre Aeroambulancia:

ESTATUS DEL VEHICULO Y UBICACION

Estatus Vehículo: EN SERVICIO
Ubicación: SEDE CENTRAL MISPAS

GALERIA DE FOTOS

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERAL DERECHO


LATERAL IZQUIERDO



SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

"Sistransp" By Angel Garcia

Id de Servicio: 4486 Fecha Solicitud: miércoles, 18 de febrero de 2026



Ficha: 1143
Tipo Vehículo: MINIBUS Chasis: KMJWA37KBHU847207
Marca: HYUNDAI Placa: I102274
Modelo: GRAND STAREX Depto: TRANSPORTACION
Año: 2016 Tipo Combustible: GASOIL
Color: GRIS Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DETALLES DEL SERVICIO SOLICITADO

Servicio Requerido: REPORTE DE FALLO Kilometraje Actual: 0

FECHA Y HORA DE LA CITA: Fecha Cita: miércoles, 18 de febrero de 2026 Hora Cita: 3:25:00 p. m.

Descripción del Fallo:

CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO

Observaciones:

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Solicitante: JUAN FORUNATO Cédula:

Teléfono Cel: Extensión Dpto.: Dependencia: TRANSPORTACION

FIRMA SOLICITANTE:



RECIBIDO POR:

Estatus
PAUTADO

"Sistransp" *By Angel Garcia*

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FORMULARIO DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE FALLOS

Sol. de Servicio #: **4486** Eval. Vehic. #: **4044** Fecha Evaluación: _____



Ficha: **1143** Color: GRIS
Tipo Vehículo: MINIBUS Chasis: KMJWA37KBHU847207
Marca: HYUNDAI Placa: I102274
Modelo: GRAND STAREX Depto: TRANSPORTACION
Año: 2016 Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DIAGNOSTICO

TIENE EL EVAPORADOR DAÑADO.

TRABAJO REALIZADO:

- | | | |
|---|--|--|
| <u>Chequeo Luz Delantera Alta y Baja</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Frenos</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aire Acondicionado</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Freno y tercera Luz</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Hidráulico</u> <input type="checkbox"/> | <u>Cheq. Generacion y Bateria</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Reversa</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aceite Transmisión</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Frenos y Bandas</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luz Interior</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Grasa Diferencial</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Clutch</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Escobillas Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Nivel de Coolant</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Tren Del. y Tras.</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Completivo Aceite</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Agua Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Neumáticos</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Cambio Aceite y Filtro</u> <input type="checkbox"/> | | |

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Encargado de Mecánica
Transportación

Técnico Evaluador

**SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FICHA TECNICA DE VEHICULO**

DATOS DEL VEHICULO



Ficha: 1143
Tipo Documento: MATRICULA
Tipo Vehículo: MINIBUS
Marca: HYUNDAI
Modelo: GRAND STAREX
Año: 2016
Color: GRIS
Chasis: KMJWA37KBHU847207
Placa: I102274
Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DATOS DEPENDENCIA Y ASIGNACION

Dependencia:
TRANSPORTACION

Asignado a:
LA DEPENDENCIA

DATOS DEL SEGURO

Referencia_Marbete

Fecha_Vencimiento_Marbete

Cubre Rescate 365:
Centro Asist Automovilista:
Cubre Aeroambulancia:

ESTATUS DEL VEHICULO Y UBICACION

Estatus Vehículo
EN SERVICIO

Ubicación
SEDE CENTRAL MISPAS



GALERIA DE FOTOS

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO



SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

"Sistransp" By Angel Garcia

Id de Servicio: 4490

Fecha Solicitud: jueves, 19 de febrero de 2026



Ficha: 1145

Tipo Vehículo: JEEP Chasis: 1GN5C7EC9LR241607

Marca: CHEVROLET Placa: EG03400

Modelo: TAHOE Depto: DESPACHO

Año: 2020 Tipo Combustible: GASOLINA

Color: NEGRO Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DETALLES DEL SERVICIO SOLICITADO

Servicio Requerido: REPORTE DE FALLO

Kilometraje Actual: 0

FECHA Y HORA DE LA CITA: Fecha Cita: jueves, 19 de febrero de 2026

Hora Cita: 10:13:00 a. m.

Descripción del Fallo:

CHEQUEO DE SONIDO EN EL AREA DE MOTOR

Observaciones:

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Solicitante: CARLOS NEY

Cédula:

Teléfono Cel: Extensión Dpto.: Dependencia: DESPACHO

Carlos Ney

FIRMA SOLICITANTE:




Estatus
PAUTADO

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FORMULARIO DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE FALLOS

"Sistransp" *By Angel Garcia*

Sol. de Servicio #: **4490** Eval. Vehic. #: **4050** Fecha Evaluación: _____



Ficha: **1145** Color: NEGRO
Tipo Vehículo: JEEP Chasis: 1GNSC7EC9LR241607
Marca: CHEVROLET Placa: EG03400
Modelo: TAHOE Depto: TRANSPORTACION
Año: 2020 Tipo Combustible: GASOLINA
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DIAGNOSTICO

AMBAS PIÑAS DELANTERAS ESTAN MALA, TENSOR DE CORREA DE MOTOR DAÑADO, MONO CORREA DAÑADA, BANDAS DELANTRAS DAÑADAS.

TRABAJO REALIZADO:

- | | | |
|---|--|--|
| <u>Chequeo Luz Delantera Alta y Baja</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Frenos</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aire Acondicionado</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Freno y tercera Luz</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Liq. Hidráulico</u> <input type="checkbox"/> | <u>Cheq. Generacion y Bateria</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luces Reversa</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Aceite Transmisión</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Frenos y Bandas</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Luz Interior</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Grasa Diferencial</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Clutch</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Chequeo Escobillas Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Nivel de Coolant</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Tren Del. y Tras.</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Completivo Aceite</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo Agua Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/> | <u>Chequeo de Neumáticos</u> <input type="checkbox"/> |
| <u>Cambio Aceite y Filtro</u> <input type="checkbox"/> | | |


OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Encargado de Mecánica
Transportación

Técnico Evaluador

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FICHA TECNICA DE VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO



Ficha: 1145
Tipo Documento: MATRICULA
Tipo Vehículo: JEEP
Marca: CHEVROLET
Modelo: TAHOE
Año: 2020
Color: NEGRO
Chasis: 1GN5C7EC9LR241607
Placa: EG03400
Tipo Combustible: GASOLINA
Tipo Transmisión: AUTOMATICA

DATOS DEPENDENCIA Y ASIGNACION

Dependencia: TRANSPORTACION Asignado a: LA DEPENDENCIA

DATOS DEL SEGURO

Referencia_Marbete: _____ Fecha_Vencimiento_Marbete: _____
Cubre Rescate 365:
Centro Asist Automovilista:
Cubre Aeroambulancia:

ESTATUS DEL VEHICULO Y UBICACION

Estatus Vehículo: EN SERVICIO Ubicación: SEDE CENTRAL MISPAS




GALERIA DE FOTOS

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERAL DERECHO


LATERAL IZQUIERDO



SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

"Sistransp" By Angel Garcia

Id de Servicio: **4488** Fecha Solicitud: miércoles, 18 de febrero de 2026



Ficha: **9073**
Tipo Vehículo: CAMION Chasis: VWAL8044YW409339
Marca: NISSAN Placa: N/D
Modelo: ECO T-160 Depto: TRANSPORTACION
Año: 1999 Tipo Combustible: GASOIL
Color: BLANCO Tipo Transmisión: MECANICA

DETALLES DEL SERVICIO SOLICITADO

Servicio Requerido: **REPORTE DE FALLO** Kilometraje Actual: 0

FECHA Y HORA DE LA CITA: Fecha Cita: miércoles, 18 de febrero de 2026 Hora Cita: 3:40:00 p. m.

Descripción del Fallo:

VEHICULO TIENE EL PEDAL DURO Y NO TIENE FRENO

Observaciones:

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Solicitante: FRANCISCO CID Cédula: _____

Teléfono Cel: _____ Extensión Dpto.: _____ Dependencia: TRANSPORTACION

FIRMA SOLICITANTE:



Estatus
PAUTADO

19-feb.-26
8:30 a. m.

SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FORMULARIO DE MANTENIMIENTO Y EVALUACIONES DE FALLOS

"Sistransp" *By Angel Garcia*

Sol. de Servicio #: **4488** Eval. Vehic. #: **4049** Fecha Evaluación: _____



Ficha: **9073** Color: BLANCO
Tipo Vehículo: CAMION Chasis: VWAL8044YW409339
Marca: NISSAN Placa: N/D
Modelo: ECO T-160 Depto: TRANSPORTACION
Año: 1999 Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: MECANICA

DIAGNOSTICO

VEHICULO TIENE EL CABLE DE LOS CAMBIOS MALO, SELECTOR DE LOS CAMBIOS ESTA MALO, CABLE DE ACELERADOR DAÑADO, LOS FRENOS TIENEN UNA MANGUERA DE AIRE DAÑADA.

TRABAJO REALIZADO:

<u>Chequeo Luz Delantera Alta y Baja</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Liq. Frenos</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Aire Acondicionado</u> <input type="checkbox"/>
<u>Chequeo Luces Freno y tercera Luz</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Liq. Hidráulico</u> <input type="checkbox"/>	<u>Cheq. Generacion y Bateria</u> <input type="checkbox"/>
<u>Chequeo Luces Reversa</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Aceite Transmisión</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Frenos y Bandas</u> <input type="checkbox"/>
<u>Chequeo Luz Interior</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Grasa Diferencial</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo de Clutch</u> <input type="checkbox"/>
<u>Chequeo Escobillas Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Nivel de Coolant</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Tren Del. y Tras.</u> <input type="checkbox"/>
<u>Completivo Aceite</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo Agua Limpiavidrio</u> <input type="checkbox"/>	<u>Chequeo de Neumáticos</u> <input type="checkbox"/>
<u>Cambio Aceite y Filtro</u> <input type="checkbox"/>		

OTROS TRABAJOS REALIZADOS

Encargado de Mecánica
Transportación

Técnico Evaluador

**SUB-GERENCIA DE TRANSPORTACION
FICHA TECNICA DE VEHICULO**

DATOS DEL VEHICULO



Ficha: 9073
Tipo Documento: CERTIFICACION
Tipo Vehículo: CAMION
Marca: NISSAN
Modelo: ECO T-160
Año: 1999
Color: BLANCO
Chasis: VWAL8044YW409339
Placa: N/D
Tipo Combustible: GASOIL
Tipo Transmisión: MECANICA

DATOS DEPENDENCIA Y ASIGNACION

Dependencia:
TRANSPORTACION

Asignado a:
LA DEPENDENCIA

DATOS DEL SEGURO

Referencia_Marbete
1329

Fecha_Vencimiento_Marbete
17/9/2023

Cubre Rescate 365:
Centro Asist Automovilista:
Cubre Aeroambulancia:

ESTATUS DEL VEHICULO Y UBICACION

Estatus Vehículo
AVERIADA

Ubicación
PARQUEO TEO CRUZ

GALERIA DE FOTOS

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO

