

Los datos de la flotilla de los vehículos a incluir en la presente contratación se indican en el siguiente listado:

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
1	7999	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1951936	G397589	2018	Buenas condiciones
2	9204	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FKXHH635031	L368821	2017	Buenas condiciones
3	7939	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1943872	G397584	2018	Buenas condiciones
4	7951	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1944454	G397585	2018	Buenas condiciones
5	7987	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1951718	G397588	2018	Buenas condiciones
6	11109	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000102	G357916	2017	Buenas condiciones
7	7975	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1949706	G397587	2018	Buenas condiciones
8	7915	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1936027	G397581	2018	Buenas condiciones
9	10853	TOYOTA COROLLA BLANCO	JTDBP3AE40J041984	A854048	2020	Buenas condiciones
10	7927	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1936894	G397582	2018	Buenas condiciones
11	10862	CHEVROLET COLORADO 4X4	MM14FK4KH613390	L408182	2019	Buenas condiciones
12	11111	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000115	G357909	2017	Buenas condiciones
13	11110	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000107	G357928	2017	Buenas condiciones
14	8681	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK6HH635030	L368818	2017	Buenas condiciones
15	10860	CHEVROLET COLORADO	MM148FK3KH4613381	L408180	2019	Buenas condiciones
16	10859	CHEVROLET COLORADO	MMM148FK4KH613275	L408179	2019	Buenas condiciones
17	10861	CHEVROLET COLORADO	MM148FK3KH4613466	L408181	2019	Buenas condiciones
18	8965	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD057871	L349583	2015	Buenas condiciones
19	8951	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD060771	L349584	2015	Buenas condiciones
20	8975	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD038024	L349590	2015	Buenas condiciones
21	11108	NISSAN URBAN	JN1VC4E26Z0002024	I073122	2015	Buenas condiciones
22	8976	MITSUBISHI FUSO ROSA	BE637JK30369	I072375	2015	Buenas condiciones
23	FODEARTE	HYUNDAI TUCSON	KMHJ2813BGU162074	EG02323	2016	Buenas Condiciones
24	10852	TOYOTA COROLLA AZUL	JTDBP3AE40J043002	A854049	2020	Buenas condiciones
25	9921	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK6HH603154	L368086	2017	Buenas condiciones
26	8598	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FKXHH635032	L368819	2017	Buenas condiciones
28	1769	CHEVROLET SUBURBAN	1GNSKJK5HR175729	N/A	2007	Buenas condiciones
27	1788	NISSAN D22	JN1CHGD22Z0101106	L300446	2011	Regular
28	9008	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK8HH634719	L368822	2017	Buenas condiciones
29	10863	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK8HH613461	L408183	2019	Buenas condiciones
30	8950	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD047472	L349580	2015	Buenas condiciones

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
31	7963	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1947001	G397586	2018	Buenas condiciones
32		CHEVROLET SUBURBAN	1GNSKJKC5HR175729	G357909	2007	Buenas condiciones
33		HYUNDAI SANTA FE	KMHS281KBPU433452	G609606	2023	Buenas condiciones
34		HYUNDAI SANTA FE	KMHS281KBPU433477	G609607	2023	Buenas Condiciones
35		HYUNDAI SANTA FE	KMHS281KBPU438093	G614527	2023	Buenas Condiciones
36		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD901656211	L447639	2023	Buenas Condiciones
37		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD301654745	L475587	2023	Buenas Condiciones
38		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CDX01656542	L477628	2023	Buenas Condiciones
39		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD001656520	L477629	2023	Buenas Condiciones
40		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CDX01656170	L447641	2023	Buenas Condiciones
41		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD001656548	L477627	2023	Buenas Condiciones
42		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD101656607	L477626	2023	Buenas Condiciones
42		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD901656192	L477640	2023	Buenas Condiciones
43		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD601656229	L447637	2023	Buenas Condiciones
44		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD401656326	L447636	2023	Buenas Condiciones
45		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD701653890	L475589	2023	Buenas Condiciones
46		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD801654613	L475588	2023	Buenas Condiciones
47		TOYOTA HILUX 4 X 4	8AJKB3CD201655708	L475623	2023	Buenas Condiciones
48		Mitsubishi L200	MMBJNKL30PH023269	L464852	2023	Buenas Condiciones
49		Mitsubishi L200	MMBJNKL30PH023529	L464851	2023	Buenas Condiciones
50		Mitsubishi L200	MMBJNKL30PH023235	L464853	2023	Buenas Condiciones
51		Mitsubishi L200	MMBJNKL30PH041427	L469013	2023	Buenas Condiciones
52	8527	Nissan D23 Frontier	3N6CD3386ZK365141	L368867	2017	Buenas Condiciones
53	1791	Nissan D22	JN1CHGD22Z0101111	EL00425	2011	Regular
54	FODEARTE	HYUNDAI H-1	KMJWA37RBRU026705	EI01120	2019	Buenas Condiciones
55		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE3ZL616317	G568710	2022	Buenas Condiciones
56		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE1ZL615019	G568698	2022	Buenas Condiciones
57		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HEXZL618677	G574530	2022	Buenas Condiciones
58		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE6ZL618658	G574527	2022	Buenas Condiciones
59		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HEXZL614967	G568696	2022	Buenas Condiciones
60		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE4ZL615113	G568694	2022	Buenas Condiciones
61		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE9ZL613437	G573358	2022	Buenas Condiciones

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
62		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE3ZL618777	G574537	2022	Buenas Condiciones
63		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE5ZL618375	G574515	2022	Buenas Condiciones
64		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE3ZL618729	G574535	2022	Buenas Condiciones
65		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE7ZL618667	G574529	2022	Buenas Condiciones
66		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HEXZL618422	G574518	2022	Buenas Condiciones
67		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE6ZL618725	G574534	2022	Buenas Condiciones
68		NISSAN KICKS ADVANCE	3N8CP5HE5ZL618764	G574538	2022	Buenas Condiciones
69	12926	HYUNDAI STARIA	KMJYA371BNU011870	I103051	2022	Buenas Condiciones
70	13964	HYUNDAI STARIA	KMJYA371BNU02204	I103049	2022	Buenas Condiciones
71	15446	HYUNDAI STARIA	KMJYA371BNU043882	I105591	2022	Buenas Condiciones
72	13965	HYUNDAI STARIA	KMJYA371BNU011894	I103050	2022	Buenas Condiciones
73	17761	HYUNDAI STARIA	KMJYA371BRU175327	I122853	2024	Buenas Condiciones
74	15201	RAM 700SLT 4X2	9BD281F56NYW94436	L446734	2022	Buenas Condiciones

Todos los oferentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Poseer taller instalado con las condiciones del tipo de servicio que se solicita en el presente, con ubicación en el Distrito Nacional para los vehículos de la Sede Central del MICM, de conformidad con los requerimientos indicados.
2. Poseer capacidad técnica y de personal para traslados a cualquier parte del país a realizar rescates de vehículos –servicios de grúa.
3. Poseer equipos, maquinarias y herramientas suficientes para dar un servicio de calidad en las partes mecánicas, eléctricas, refrigeración, conforme a los estándares actuales de este tipo de instalaciones. (Equipos y herramientas modernas que son necesarias para cada uno de los servicios desglosados en cada lote, en buenas condiciones).
4. Contar con espacio físico amplio para la recepción de los vehículos que garantice que la entidad no requerirá de esperar turno de cupo que retrase la prestación del servicio. Mínimo de 500 mts cuadrados. 2
5. Contar con seguridad en el taller para el adecuado resguardo de los vehículos.
6. Poseer experiencia comprobable para la prestación de los servicios requeridos.
7. Contar con personal suficiente y capacitado, especializado en la actividad mecánica o de servicios que se trate su oferta.

En el caso de que ocurra un evento que conlleve a la inactividad, suspensión o retraso en la prestación de los servicios de parte del proveedor, la entidad contratante podrá rescindir el contrato intervenido.