



**SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD**  
"Garantía de todos"

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**SIE-I-DI-UTRA-2020-0030**

**A : Lic. Gilberto Hernández**  
**Director Financiero y Administrativo**

**Vía : Ing. José Darío Rodríguez**  
**Director Infraestructura**

**Asunto : Solicitud de Servicio**

**Fecha : febrero 10 2020**

**Distinguido señores:**

Cortésmente solicitamos las reparaciones siguientes:

rodamientos piña delantera derecha,  
soporte del amortiguador delantero,  
rectificación y corte disco delantero,  
Link estabilizador,

Juego banda delantera del minibús placa EL05971 Ficha 35. Propiedad de SIE. Código POA 719003.

**Atentamente,**  
*Ivan Ventura*  
**Señor Ivan Ventura**  
**Encargado de transportación**

**yo**



*Compra  
14/2/20*



*pb  
14/2/20*



AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fecha: 10 febrero 2020

### Especificaciones Técnicas

Tipo de vehículo: Minibús Marca: Suzuki APV ✓  
Placa No. EL05971 ✓ Ficha No.: 35 ✓  
Año de fabricación: 2003 capacidad: Doble Cabina ✓  
Asignada a: PROTECOM Basora  
Chofer o Conductor: Sr. Miguel Concepción ✓  
Chasis No.: MHYDN71V0CJ031044 ✓

#### Problemas Presenta vehículo

Reparaciones de soporte del amortiguador delantero, rodamiento piña delantera derecha , rectificación y corte disco delantero , bushing barra estabilizadora , juego banda delantera y link estabilizador

#### Reparación sugerida para taller

Reparaciones de soporte del amortiguador delantero, rodamiento piña delantera derecha , rectificación y corte disco delantero , bushing barra estabilizadora , juego banda delantera y link estabilizador

#### Costo estimado por datos anteriores

Reparaciones de soporte del amortiguador delantero, rodamiento piña delantera derecha , rectificación y corte disco delantero , bushing barra estabilizadora , juego banda delantera y link estabilizador

  
Encargado de transportación

  
Director infraestructura





# FICHA TECNICA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

FECHA: 10/1/2020

## I. DATOS :

VEHÍCULO (TIPO):	CARGA	MARCA:	SUZUKI ✓
AÑO DEL VEHICULO:	2012	PLACA:	EL05971 ✓
CHASIS:	MHYDN71V0CJ301044 ✓	FICHA:	35 ✓
KILOMETRAJE ANTERIOR:		CILINDRAJE DE MOTOR:	4
KILOMETRAJE ACTUAL:		HP:	1600

<b>II. TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>			<b>III. TIPO DE REPARACIONES</b>		
<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	<input type="checkbox"/> AMBOS	<input type="checkbox"/> MOTOR	<input type="checkbox"/> CARROCERIA	<input type="checkbox"/> OTRAS
REPARACIONES MENORES <input type="checkbox"/> X REPARACIONES MAYORES			<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> A/A	

**IV. NOTAS:**

Reparaciones de soporte del amortiguador delantero, rodamiento piña delantera derecha , rectificación y corte disco delantero , bushing barra estabilizadora , juego banda delantera y link estabilizador

**V. DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

ANEXO ESTIMADO DE COSTOS     GARANTÍA DE LA CASA     JUSTIFICACIONES     MATRÍCULA

**VI. FIRMAS:**

*Irona Ventura*  
ENC. TRANSPORTACIÓN  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION

*[Signature]*  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SIO. Dgo., Rep. Dom.



F-35

No. E 0054984

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

01 04 2015

Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa <b>EL05971</b>	Chasis <b>MHYDN71V0CJ301044</b>	Estatus del Vehículo <b>VEHICULO TIENE OPOSICION</b>	Tipo de Emisión <b>EXONERADA POR ORDEN</b>
tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación
<b>CARGA</b> Motor	<b>SUZUKI</b> Motor o No. de Serie <b>G18AID133915</b>	<b>ABV</b> Placa Anterior <b>1325435</b>	<b>2015</b> Fuerza Motriz (HP/cc) <b>1600</b> Cilindros <b>4</b> No. Puerta <b>5</b>

Datos del Propietario

Apellidos/Razón Social <b>SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD</b> rección	Cédula/Pasaporte /RNC <b>401513064</b>
--	---

**HÓN. F. KENNEDY 3 SUPERINTENDENCIA ARROYO HONDO CISTRITO NA**

**JIMENEZ 10:18 AM DGIADSLW092**  
**46500299448**



Funcionario Autorizado



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD  
 "Garantía de todos"  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

SIE-I-DI-UTRA-2020-0029

Superintendencia de Electricidad  
 Gerencia de Compras  
**RECIBIDO**  
 Hora: 11:20 AM Fecha: 14-02-20  
 Por: P. Mello.

A : Lic. Gilberto Hernández  
 Director Financiero y Administrativo



Vía : Ing. José Darío Rodríguez  
 Director Infraestructura



Asunto : Solicitud de Servicio

Fecha : febrero 10 de 2020

Distinguido señores:

Cortésmente solicitamos las reparaciones siguientes:

Plato de clutch, collarín, rodamientos eje de mando y del triple trasero de grasa del diferencial silicón, galón de coolant, grasa transmisión y mantenimiento la camioneta Isuzu placa EL04916 Ficha 14. Propiedad de SIE. Código POA 719003.

Atentamente,  
*Ivan Ventura P*  
 Señor Ivan Ventura  
 Encargado de transportación

*Compt. 4  
 14/2/20*

*pb  
 14/2/20*

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
 Hora: 11:01 Fecha: 13/02/2020  
 Por: *[Signature]*

yo





# FICHA TECNICA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

FECHA: 10/2/2020

## DATOS :

VEHÍCULO (TIPO):	CARGA	MARCA:	ISUZU
AÑO DEL VEHICULO:	2006	PLACA:	EL04916
CHASIS:	MPATFRS4H6HS49689	FICHA:	CO14
KILOMETRAJE ANTERIOR:	337,127	CILINDRAJE DE MOTOR:	4
KILOMETRAJE ACTUAL:	405,127	HP:	2500

## II. TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO       CORRECTIVO       AMBOS

REPARACIONES MENORES       REPARACIONES MAYORES

## III. TIPO DE REPARACIONES

MOTOR       CARROCERIA       OTRAS

ELECTRICIDAD       A/A

## V. NOTAS:

### MANTENIMIENTO

8 UNIDADES DE 1/4 ACEITE , 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE , 1 FILTRO DE AIRE  
PLATO DE CLCHT, COLLARIN, RODAMIENTO, EJE MANDO Y DEL TRIPLETRASERO DE GRASA DEL DIFERENCIAL , SILICON , GRASA TRANSMISION

## V. DOCUMENTOS ENTREGADOS:

ANEXO ESTIMADO DE COSTOS       GARANTÍA DE LA CASA       JUSTIFICACIONES       MATRÍCULA

## VI. FIRMAS:

*Iron Ventura P*  
ENC. TRANSPORTACIÓN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
Sto. Dgo., Rep. Dom.



AÑO DE CONSOLACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fecha: 10 febrero 2020

### Especificaciones Técnicas

Tipo de vehículo: Camioneta Marca: Isuzu  
Placa No. EL04916 Ficha No.: C014  
Año de fabricación: 2003 capacidad: Doble Cabina  
Asignada a: PROTECOM LA TERRENAS  
Chofer o Conductor: \_\_\_\_\_  
Chasis No.: MPATF54H6H549699

#### Problemas Presenta vehículo

Reparación rodamiento eje mando DM, silicón plato de clutch, grasa de la diferencial grasa diferencial , grasa transmisión , silicón, galón de coolant, y mantenimiento .

#### Reparación sugerida para taller

Reparación rodamiento eje mando DM, silicón plato de clutch, grasa de la diferencial grasa diferencial , grasa transmisión , silicón, galón de coolant, y mantenimiento

#### Costo estimado por datos

Reparación rodamiento eje mando DM, silicón plato de clutch, grasa de la diferencial grasa diferencial , grasa transmisión , silicón, galón de coolant, y mantenimiento

  
Encargado de. Transportación.  


  
Director Infraestructura



AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fecha 10 FEBRERO 2020

**SOLICITUD MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SIE**

Tipo de vehículo: Camioneta Marca: Isuzu D Max  
 Placa No. EL04916 Ficha No. C014  
 Año de fabricación: 2006 capacidad: 2 pasajeros  
 Asignada a: PROTECOM Las Terrenas  
 Chasis: MPATFR54H6H549699  
 Chofer o Conductor: Sr. Ciriaco Padilla

**Mantenimiento anterior**

**Mantenimiento Actual**

Kilometraje 401,127

Kilometraje 405,127

Fecha 30/09/2019

Fecha 10/02/2020

**Mantenimiento**


**Mantenimiento Actual**


Recorrido de detalle

8 unidades aceite 15 w 40	\$ 1,546.74
1 filtro de aceite	\$ 495.00
1 filtro de aire	\$ 75.00
1 filtro de Diesel	\$ 225.00
Mano de obra	

  
 Sr. Iyan Ventura



  
 Ing. José D. Rodríguez





REPUBLICA DOMINICANA

PC014

No. E 0053106


DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expe	
14	08

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa <b>EL04916</b>	Chasis <b>MPATFR54H6H549600</b>	Estatus del Vehículo <b>VEHICULO TIENE OPOSICION.</b>		Tipo de Emisión <b>EXONERADA POR OF</b>	
Tipo de Vehículo <b>CARGA</b>	Marca <b>ISUZU</b>	Modelo <b>2WD</b>	Año		
Color <b>AZUL</b>	Motor o No. de Serie	Placa Anterior <b>OC10527</b>	Fuerza Motriz (HP/cc) <b>2500</b>	Cilindros <b>4</b>	



2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social <b>SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD</b>	Cédula/Pasaporte /RNC <b>401513064</b>
Dirección <b>GUSTAVO MEJIA RICART 73 Rafael Kasse Acta SERRALLES DISTRITO</b>	

RURAMIREZV 09:49 AM DGIIDVEHW007  
086501134711

*[Signature]*  
Funcionario Autorizado

Form. 976-F Aprobado por el sistema General de Vehículos