



SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

FICHA TECNICA

**SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA MAZDA BT-50, AÑO 2015,
PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN.**

ESPECIFICACIONES:

QUE SEA UN TALLER DIESEL.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CULATA ORIGINAL NUEVA	1
SELLOS DE VALVULA	12
JUNTA CULATA	1
SHELLAC	1
SILICON	1
ESMIRALAR ASIENTO Y VALVULA	1
FILTRO DE AIRE	1
CORREA DE DISTRIBUCION	1
CORREA	1
CORREA	4
OTROS	1
MANO DE OBRA	1





SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA SON LOS SIGUIENTES:

1. Registro de Proveedor del Estado (RPE).
2. Certificación de impuestos actualizados (DGII).
3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Compra Por debajo del Umbral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Ficha Técnica a Evaluar sobre el Proveedor.

CUMPLE/NO CUMPLE

Solo serán evaluadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a la FICHA TECNICA.

FORMA DE PAGO:

Vía Transferencia.

