



Planta de Iluminacion - Piso 1



Planta de Iluminacion - Piso 2

 <p><b>SISALRIIL</b> Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales</p>	
<p>Nº 27.900.000-00001 (00/2019) (04/2019) (04/2019) (04/2019)</p>	
<p><b>Reconstrucción Oficinas SISALRIIL</b></p>	
<p>Español: _____</p>	
<p>Proyecto: _____</p>	
<p>Diseño Arquitectónico: Atq. Gabriela González G. Códice: <b>0000</b></p>	
<p>Diseño Eléctrico: Ing. _____ Códice: _____</p>	
<p>Ing. _____ Códice: _____</p>	
<p>Diseño Sanitario: _____ Códice: _____</p>	
<p>Ing. _____ Códice: _____</p>	
<p>Problemas SISALRIIL</p>	
<p>Representante: Ing. Yairo Mazon</p>	
<p>Escala: Indicada Fecha: _____</p>	
<p>Dibujó: Arq. Serván Ramírez</p>	