



BIBLIOTECA NACIONAL  
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Dirección General**

Santo Domingo

5 de septiembre 2024

A : **Sr. Cristian Barreras**  
Enc. De Compra

**Asunto: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA BASE QUE SOPORTA EL SISTEMA CENTRAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA INSTITUCIÓN.**

Cortésmente, le instruimos hacer los arreglos de lugar para **SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA BASE QUE SOPORTA EL SISTEMA CENTRAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA INSTITUCIÓN.**

Solicitado por DIV. DE SERVICIOS GENERALES según lo indica solicitud y ficha técnica.

Atentamente,

**Dirección General**



Av. César Nicolás Penson # 91, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Gazcue, Santo Domingo, D. N.

# APROBACION PRESUPUESTARIA

## DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Departamento al que se le debita la Cta. Servicios Generales

| Fecha      | USO DPTO. PLANIFICACION   |              | USO DPTO. FINANCIERO     |                         |                          |
|------------|---|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|            | Objetivo Estratégico  | Producto POA | # Orden Producto Presupu | Producto Presupuestario | Actividad Presupuestaria |
| 04/09/2024 | Adm.  | Adm.         | -                        | -                       | 0001.-                   |
| Firma      |  |              |                          |                         |                          |





BIBLIOTECA NACIONAL  
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, D. N.  
02 de septiembre del 2024

*Virto bueno*  
*Ruiz*



**A:** Dirección General

**Asunto:** Solicitud de reparación

Cortésmente le solicitamos su aprobación para la reparación de la estructura metálica de la base que soporta el Sistema Central del Acondicionador de Aire de la institución, según se explica en comunicación de fecha 21 de agosto 2024, anexa a esta.

Atentamente,

**Wilfredo Rijo Norberto**  
Enc. Div. Servicios Generales



WRN/hj





*Handwritten signature in blue ink.*

**DE ALTA IMPORTANCIA**

A : **Rafael Peralta Romero**  
Director General

Asunto : Notificación estado de la estructura metálica que funciona como base de los "chiler" del sistema de climatización.

Fecha : 21 de agosto 2024

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con el propósito de informar la situación de la estructura que soporta el conjunto de equipos y componentes del sistema acondicionador de aire central (chiller), la cual está presentando severos problemas de deterioro, ocasionados por la humedad, el salitre, la vejez de esta y el gran peso que soporta.

La corrosión la está llevando a una situación muy peligrosa; en las fotos adjuntas puede apreciar un punto alarmante de la situación que nos asiste. Si la barra de metal que señalamos en la imagen cede, toda la estructura metálica quedaría comprometida. Me refiero al sistema completo. No solo colapsarían los chiller, sino que también parte del techo y el sistema general de suministro de agua potable.

Hemos informado en otras ocasiones sobre el caso. Estamos ubicando suplidores que nos puedan brindar información de las partidas y los costos que conlleva la reparación de esta estructura, oportunamente le informaremos el alcance de estos trabajos.

Realizamos esta comunicación porque nos preocupa significativamente el estado de esta estructura y los graves daños que puede acarrear si se desploma.

Atentamente,

*Handwritten signature of Wilfredo Rijo in blue ink.*  
**Wilfredo Rijo.**  
**Enc. Div. Servicios Generales**

CC.: Edwin Rafael Tejeda, Enc. Financiero

