



BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
REPÚBLICA DOMINICANA

FICHA TÉCNICA

Motivo de Compra: Reparación estructura metálica

ITEM No.	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de la estructura metálica de la base del chiller	1	Unidad	Reparación de la estructura metálica de la base del chiller, correspondiente a dos unidades de climatización, la cual comprende un área de (30 x 64) pies ² .

Firma

Sello








[Handwritten blue scribble]





11



11

